




Plan des menus

VEGAMET 514 D**VEGAMET 514 VD**



Langue
 Français
 Italiano
 Español
 etc.


Les indications en blanc sont des paramètres capables d'être modifiés à l'aide des touches [+] ou [-] et mémorisés par la touche [OK].

Autres langues possibles


mA pour 100% 20,000

Les affichages en clair sont la suite de menus apparaissant si besoin est, en fonction des réglages effectués dans les autres menus.


voir page suivante



← voir page précédente



voir page suivante



Les indications en gras/en italique sont des informations concernant les capteurs et valeurs de mesure qui ne peuvent pas être modifiées à cet endroit.




Les indications en blanc sont des paramètres capables d'être modifiés à l'aide des touches [+] ou [-] et mémorisés par la touche [OK].





Autres langues possibles



Les affichages en clair sont la suite de menus apparaissant si besoin est, en fonction des réglages effectués dans les autres menus.



Ces touches vous permettent de vous déplacer d'un menu à l'autre.



Ces touches vous permettent de vous déplacer d'un menu à l'autre.

Type Sensor **hydrostat.**

Les indications en gras/en italique sont des informations concernant les capteurs et valeurs de mesure qui ne peuvent pas être modifiées à cet endroit.

Langue Français

Les indications en blanc sont des paramètres capables d'être modifiés à l'aide des touches [+]- ou [-] et mémorisés par la touche [OK].

Italiano Español etc.

Autres langues possibles

mA pour 100,00 20,000

Les affichages en clair sont la suite de menus apparaissant si besoin est, en fonction des réglages effectués dans les autres menus.

VEGA

VEGA Technique S.A.
BP 18 • ZA NORDHOUSE
67151 ERSTEIN CEDEX
Tél. 03 88 59 01 50
Fax 03 88 59 01 51
Fax 03 88 59 01 52 (S.A.V.)

